

# OPTTECH®

**VICSA**  
SAFETY

**NUEVOS COLORES DISPONIBLES**



**GRAFITO**



**ROJO**



**AZUL**

## MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE

### CARACTERISTICAS

La mascara de Soldar OPTTECH fotosensible posee un filtro auto oscurecedor que está diseñado para proteger los ojos y el rostro de proyecciones de chispas y radiaciones IR en conformidad completa con CE & ANSI.

- Ø Control De oscuridad 9 – 13
- Ø Tiempo de reacción 0,000033 segundos.
- Ø Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Ø Protección total del rostro. El casco de soldar posee un casquete regulable gravitacional el cual reduce el peso del mismo sobre su cabeza.
- Ø Material poli carbonato

[www.vicsasafety.com](http://www.vicsasafety.com)

MEXICO  
Steel Pro S.A de C.V.  
Martin de Zabaala 610 Sur, Local 4  
Montemmy, Nuevo Leon.

COLOMBIA  
VICSA STEELPRO COLOMBIA S.A  
Avda Chile No 57-28 Bogota- Colombia  
RUT-NII 900.148.269-5  
Tel: 0057 12502 15

ARGENTINA  
VICSA STEELPRO S.A.  
Av. Maipú 4180  
Olivos (1636) - BS AS  
CUIT 30-70943915-0  
ventas@vicsa.com.ar

BRASIL  
Vicsa Brasil  
Equipamentos de Proteção Individual Ltda.  
Rua Rouxinol, 4787 - Vila Aparecida  
CEP 86.706-190 - Arapongas - Paraná  
CNPJ 08.943.952/0001-45

CHILE  
Vicsa S.A  
Pintor Cicarelli 679  
San Joaquín  
Santiago  
(56-2) 599 4100

PERU  
Industrial Depot S.A.C  
Av. Separadora Industrial Mz. B Lta.13  
Ate Vitarte  
Lima  
RUC: 20509283657

**VICSA**  
SAFETY



## INSTRUCCIONES DE USO

- Revise los lentes de la cubierta frontal de la mascara para verificar que ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro. Además, revise los lentes de cubierta externa e interna y el cuadro de retención de lentes frontal.
- Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de uso anterior o daños. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplazada inmediatamente antes de ser usado de nuevo para evitar daños severos de los usuarios.
- Ajuste la banda de la cabeza de manera tal que el casco esté sellado lo más bajo posible respecto de la cabeza y cerca de su rostro. Acomode el ángulo del casco en la posición baja hasta encontrar el acomodo perfecto para desarrollar su actividad.

## ADVERTENCIA

- Nunca ponga la mascara ni el Filtro sobre superficies calientes.
- La mascara Optech no esta diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.
- No realice ninguna modificación del filtro ni de la mascara, Las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo y el quedara expuesto de sufrir lesiones y daños.
- No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o componentes de la mascara
- Use la mascara sólo en las siguientes temperaturas:  
~5°C ~ +55°C (23°F~ 131°F).
- Temperatura de resguardo: -20°C ~ + 70°C (-4°F ~ 158°F).
- Proteja el filtro de la mascara de líquidos y suciedades.
- No utilice soluciones de limpieza demasiado fuertes.
- Reemplace regularmente los lentes de cubierta frontal.

## MODELOS

CODIGO	MODELO DE MASCARA
202007001	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE OPTECH NEGRO
202007002	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE OPTECH GRAFITO
202007003	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE OPTECH AZUL
202007004	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE OPTECH ROJO



Nombre distribuidor: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_